

厚生労働省所管公共施設吹付けアスベスト等 使用実態調査結果について 厚生労働省



厚生労働省所管公共施設(病院、社会福祉施設等、公共職業能力開発施設等)に係わるアスベスト使用実態調査において、先ごろ判明した当初使用されていないとされていたトレモライト等のアスベストが建築物の吹付け材から検出された事例を受け、厚生労働省は平成 20 年 5 月に所管公共施設におけるトレモライト等を含めたアスベスト使用実態調査を実施し、調査結果を取りまとめました。今回の結果を踏まえ、暴露のおそれが判明した施設に対しては、直ちに法令に基づいた適切な措置を講じるよう各都道府県に要請しました。

1.病院における調査結果

○調査対象病院数:7,564

・吹付けアスベスト等の有無が判明した件数:6,328

→吹付けアスベスト等が使用されていた件数:1,335

→暴露の恐れのある場所における除去等対策未済み:109

2.社会福祉施設等における調査結果

○調査対象社会福祉施設等数:102,133

・吹付けアスベスト等の有無が判明した件数:82,579

→吹付けアスベスト等が使用されていた件数:4,558

→暴露の恐れのある場所における除去等対策未済み:112

3.公共職業能力開発施設等における調査結果

○調査対象公共職業能力開発施設等数:3,020

・吹付けアスベスト等の使用が判明した件数:1,474

→吹付けアスベスト等が使用されていた件数:278

→暴露の恐れのある場所における除去等対策未済み:2

当社では、吹付け材等のアスベスト調査に多数の実績があります。疑問点・お困りのことなど、まずは、お気軽にご相談ください。

資料 2008 年 9 月 11 日付 厚生労働省 HP

品質検査箇所 加藤吉紀