

国家機関の建築物における吹付けアスベスト等の 使用実態調査結果について 国土交通省



国土交通省では、最近になって建築物における吹付け材からトレモライト、アクチノライト、アンソフィライト(以下、トレモライト等)が検出された事実を受け、これまでの実態把握ではトレモライト等が対象となっていない可能性があることから、国家機関の建築物を管理する各機関に対し、吹付けアスベスト等の使用実態調査を依頼し、調査結果を取りまとめました。

調査概要

- ・調査施設:各省庁所管建築物のうち、国有財産に該当するもの
- ・調査材料:吹付けアスベスト及びアスベストを含有する吹付けロックウール
- ・調査方法:これまでに実施した調査結果資料の確認、各分析機関へのヒアリング、必要に応じて分析調査を実施
- ・調査期間:平成 20 年 5 月 31 日時点

調査結果概要

- 調査対象件数:83,212 件
- ・吹付けアスベスト等の使用の可能性のある件数:5,638 件
 - 吹付けアスベスト等の使用件数:500 件→飛散防止対策済み:363 件
 - 吹付けアスベスト等の使用が未確認の件数:5,138 件→フリソタイル等使用なし:2,542 件
 - トレモライト等の使用状況が把握できていない件数:5,526 件

今後の対応

国土交通省では引き続き国家機関の建築物を管理する各機関に対し、除去等の対策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等必要な措置を適切に講じるよう、保全指導・支援及び情報提供を行なっています。

当社では、吹付け材に限らず多様な建材のアスベスト調査に多数の実績がございます。疑問点・お困りのことなど、まずは、お気軽にご相談ください。

資料 2008 年 9 月 3 日付 国土交通省 HP

品質検査箇所 加藤吉紀