

# 厚生労働省所管の公共施設吹付けアスベスト等 使用実態調査結果(続報)について 厚生労働省



厚生労働省所管の公共施設(病院、公共職業能力開発施設等)に係わるアスベスト使用実態調査において、トレモライト等のアスベストが建築物の吹付け材から検出された事例を受け、厚生労働省は平成20年9月に所管公共施設におけるトレモライト等を含めたアスベスト使用実態調査結果を取りまとめ、公表を行いました。そこで今回は、その後のフォローアップ調査について公表がされました。その概要は以下のとおりです。

## 1. 病院における調査結果

○調査対象病院数:7,553…その内分析調査中は、418

・吹付けアスベスト等の有無が判明した件数:7,135(6,328)

→吹付けアスベスト等が使用されていた件数:1,468(1,335)

→暴露の恐れのある場所における除去等未措置済状態:75(109)

## 2. 公共職業能力開発施設等における調査結果

○調査対象公共職業能力開発施設等数:3,017…その内分析調査中は、91

・吹付けアスベスト等の使用が判明した件数:2,926(1,474)

→吹付けアスベスト等が使用されていた件数:452(278)

→暴露の恐れのある場所における除去等未措置済状態:5(2)

## 3. 社会福祉施設等については、現在集計中

※( )は平成20年9月時点の結果

厚生労働省では、この結果を受けアスベストが発見され、ばく露のおそれのある場所を有する施設等に対し、直ちに適切な措置を講じるよう、再度都道府県に対し指導を要請しました。

当社では、吹付け材等のアスベスト調査に多数の実績があります。疑問点・お困りのことなど、まずは、お気軽にご相談ください。

資料 2009年3月30日付 厚生労働省

品質検査箇所 加藤吉紀